


MAS



# MAS - ALIMENTATORE SGROSSATORE

## “GRIZZLY”

Questi alimentatori sono impiegati per l'alimentazione di macchine primarie. Indicati per trattare materiali anche di grosse dimensioni, effettuano una sgrossatura del materiale in alimentazione, ma con materiali asciutti ed in luoghi con bassa umidità.

L' alimentatore GRIZZLY è costituito da una carcassa ret-

tangolare il cui fondo, per circa una metà, è chiuso con una lamiera antiusura; nella parte restante vengono montate delle barre di selezione che formano così una griglia adatta a selezionare il materiale, togliendo le parti di terriccio e le parti fini che, altrimenti, sovrallimenterebbero la macchina di frantumazione.

Modello	Dimensioni (mm)	Pezzatura max alimentazione (mm)	Portata (t/h)	Potenza (kW)	Peso (kg)
MAS-090-320	900 x 3200	500	40-100	2,2+2,2	2550
MAS-096-380	960 x 3800	500	80-150	3,7+3,7	3240
MAS-110-490	1100 x 4900	600	120-280	10,6+10,6	5300
MAS-110-590	1100 x 5900	600	250-350	10,6+10,6	6300
MAS-130-600	1300 x 6000	800	350-450	13+13	8800
MAS-150-600	1500 x 6000	1000	350-600	19+19	12900

### APPLICAZIONI



Inerti



Riciclaggio



Sabbie industriali